

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 ROLEX
 リファレンス 114270
 シリアル *****
 キャリバー *****
 ムーブメント *****
 モデル EXPLORER
 ダイアル BK
 プレス種類 オイスターロック
 プレス駒数 12時 7 / 6時 6 微調整位置 2
 材質 ケース SS / プレス SS
 夜光 ルミノバ


<外装状態>

ガラス傷・かけ ガラス周りに小かけがあり
 針夜光 汚れ・ごみ ます。
 針 傷・汚れ
 インデックス 汚れ・ごみ

<添付品>

<修理内容>

時計を振るとカタカタ音が鳴る



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	23,000	23,000
パッキン一式	1	0	0
ローター真	1	10,000	10,000

<備考>

ムーブメント内部の油が乾いてしまっ
 ています。
 内部異音の原因はローター真の摩耗
 により、ローターが裏蓋やムーブメント
 に擦れてしまったことによるものです。
 裏蓋やムーブメントが傷つくだけでは
 なく、削れて鉄粉が発生する原因とな
 りますので交換が必要です。

修理価格	¥33,000
消費税	¥2,640
合計金額	¥35,640

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。
 外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。
 修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。
 都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。