

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 ROLEX
 リファレンス 16014
 シリアル *****
 キャリバー *****
 ムーブメント *****
 モデル DATEJUST
 ダイアル SL BAR
 ブレス種類 ジュビリー
 ブレス駒数 12時 10 / 6時 8 微調整位置 1
 材質 ケース SW / ブレス SS
 夜光 トリチウム


<外装状態>

ガラス傷・かけ 風防に傷が多数あります。
 針夜光 汚れ・ごみ
 針 傷・汚れ ダイアルやけによる変色。
 インデックス 汚れ・ごみ
 カレンダー 汚れ・ごみ

<添付品>

<修理内容>

着けていても遅れる・止まりやすい。
 風防の傷除去



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	23,000	23,000
風防	1	20,000	20,000
パッキン一式	1	0	0

<備考>

ムーブメント内部の油が乾いてしまい、時計の動きが非常に悪くなりました。
 遅れや止まりの原因はオーバーホールで改善することができます。
 プラスチック風防のモデルは風防を磨くことができますが、劣化が激しく、根元からひびが入り、広がっているため、交換のご案内をさせていただきます。

修理価格	¥43,000
消費税	¥3,440
合計金額	¥46,440

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。
 外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。
 修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。
 都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。