

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 ROLEX  
 リファレンス 16610  
 シリアル \*\*\*\*\*  
 キャリバー \*\*\*\*\*  
 ムーブメント \*\*\*\*\*  
 モデル SUBMARINER DATE  
 ダイアル BK  
 プレス種類 フリップロック  
 プレス駒数 12時 7 / 6時 6 微調整位置 2  
 材質 ケース SS / プレス SS  
 夜光 ルミノバ


<外装状態>

ガラス傷・かけ 針がくもっています。  
 針夜光 汚れ・ごみ 夜光塗料がやけにより変色しています。  
 針 傷・汚れ  
 インデックス 汚れ・ごみ

<添付品>

<修理内容>

定期メンテナンス  
 新品仕上げ



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	23,000	23,000
新品仕上げ	1	10,000	10,000
パッキン一式	1	0	0
クリスタルワッシャー	1	3,000	3,000

<備考>

ムーブメント内部の油が乾いてしまっています。  
 サファイアクリスタルガラスと、時計ケースの間にあるテフロン製のパッキン(クリスタルワッシャー)が劣化しています。  
 防水性能の低下の原因となりますので交換が必要です。

修理価格	¥36,000
消費税	¥2,880
合計金額	¥38,880

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。  
 外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。  
 修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。  
 都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。