

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

<外装状態>


針 傷・汚れ

ブランド名 ROLEX
リファレンス 179174
シリアル *****
キャリバー *****
ムーブメント DATEJUST
モデル SL 10P
ダイアル ジュビリー
ブレス種類 12時 11 / 6時 8 微調整位置
ブレス駒数 ケース SW / ブレス SS
材質 なし
夜光

<添付品>

<修理内容>

止まりに対する修理
新品仕上げ



<備考>

ムーブメント内部の油が減少しています。
止まりの原因はゼンマイ切れによるものです。
ゼンマイを交換する際に時計を分解する必要があるため、オーバーホール作業を伴う修理となります。

修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	23,000	23,000
新品仕上げ	1	10,000	10,000
パッキン一式	1	0	0
ゼンマイ	1	4,000	4,000
修理価格			¥37,000
消費税			¥2,960
合計金額			¥39,960

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。
外装仕上げは、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。
修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。
都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。