

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 FRANCK MULLER  
リファレンス 5850CASA  
シリアル \*\*\*  
キャリバー  
ムーブメント  
モデル CASABLANCA  
ダイヤル BK  
ブレス種類  
ブレス駒数 12時 8 / 6時 8 微調整位置  
材質 ケース SS / ブレス SS  
夜光 ルミノバ


<外装状態>

針夜光 汚れ・ごみ バネ棒が曲がっていま  
ダイヤル 汚れ・ごみ す。  
針 汚れ・変色  
ダイヤル夜光 汚れ・ごみ

<添付品>

<修理内容>

定期メンテナンス  
新品仕上げ  
ブレスレットとケースの間がぐらつく



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	25,000	25,000
新品仕上げ	1	10,000	10,000
バネ棒	2	1,000	2,000

<備考>

ムーブメント内部の油が減少しています。  
時計の動きが非常に悪くなっています  
のでオーバーホールのご案内をさせて  
いただきます。  
ブレスレットとケースのぐらつきはバネ  
棒の曲りが原因です。  
バネ棒を新品に交換することで改善  
できます。

修理価格	¥37,000
消費税	¥2,960
合計金額	¥39,960

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。  
外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。  
修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。  
都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。