

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 PANERAI  
リファレンス PAM00088  
シリアル \*\*\*\*\*  
キャリバー \*\*\*\*\*  
ムーブメント LUMINOR GMT  
モデル BK SL  
ブレス種類 革ベルト バックル  
ブレス駒数 12時 / 6時 微調整位置  
材質 ケース SS / ブレス SS  
夜光 ルミノバ


<外装状態>

針 傷・汚れ ガラス小かけ  
ガラス傷・かけ  
カレンダー 汚れ・ごみ  
針夜光 汚れ・ごみ  
インデックス 汚れ・ごみ

<添付品>

<修理内容>

止まり  
オーバーホール  
新品仕上げ



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	23,000	23,000
新品仕上げ	1	10,000	10,000
ゼンマイ	1	3,000	3,000

<備考>

止まりの原因はゼンマイ切れによるものでした。  
ムーブメント内部の油が減少しているため、機械内部に汚れが発生しています。  
オーバーホールで汚れを除去します。

修理価格	¥36,000
消費税	¥2,880
合計金額	¥38,880

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。  
外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。  
修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。  
都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。