

お見積書

No. 95345

発行日

お見積書 サンプル

様

ブランド名 TAG HEUER
 リファレンス CV2010
 シリアル *****
 キャリバー
 ムーブメント
 モデル CARRERA タキメータークロノ
 ダイアル BK
 ブレス種類
 ブレス駒数 12時 6 / 6時 6 微調整位置
 材質 ケース SS / ブレス SS
 夜光 ルミノバ


<外装状態>

針夜光 汚れ・ごみ ベゼルディスクの傷はこの
 インデックス 汚れ・ごみ ります。
 ダイアル 汚れ・ごみ
 針 汚れ・変色
 カレンダー 汚れ・ごみ
 ガラスコーティング傷
 ベゼルディスク 傷

<添付品>

<修理内容>

止まりに対する修理
新品仕上げ



修理項目	数量	修理金額	合計金額
オーバーホール	1	30,000	30,000
新品仕上げ	1	10,000	10,000
ゼンマイ	1	3,000	3,000

<備考>

ムーブメント内部の油切れ状態です。
 止まりの原因はゼンマイ切れによるものでした。
 ゼンマイを交換する際に時計を分解しますので、オーバーホールを伴う修理となります。

修理価格	¥43,000
消費税	¥3,440
合計金額	¥46,440

<特記事項>

見積書の有効期限は発効日より1ヶ月です。保留期間中に状況が悪化し見積内容が変更になる場合もありますのでご了承ください。
 外装仕上は、傷やへこみを最大限除去するように努めておりますが、除去しきれずに残ってしまうものもありますのでご了承ください。
 修理進行のご連絡後、入手できないパーツ不良等が発覚し、止むを得ず修理中断となり返却になる場合もありますのでご了承ください。
 都合により交換済みパーツの返却ができない場合がありますのでご了承ください。